

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	08.10.2010 kurz nach 14:00 Uhr		
Einsatzart/-ort	Austretendes Benzin an einem Fahrzeug an der Total-Tankstelle in der Alzeyer Str.		
Notruf	Durch Fahrer		
Lage	Aus einem defekten Tank unterhalb des Tankstutzens eines VW Pritschenwagens trat Benzin aus.		
Maßnahmen	Der angerückte Löschbezirk Süd fing mit einer Auffangwanne den auslaufenden Kraftstoff auf und streute mit Ölbindemittel die Benzinlache im Tankstellenbereich ab. Mit einer speziellen Pumpe wurden etwa 20 l Benzin aus dem Fahrzeugtank in Ersatzkanister gepumpt, damit der Füllstand im Tank unter die defekte Stelle am Einfüllstutzen sank. Der Fahrer konnte danach mit seinem Fahrzeug zur Reparatur in eine Werkstatt fahren. Der Einsatz war nach etwa 1 ½ Stunden beendet.		
Sonstiges			
	Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug	
		Besatzung	
	Löschbezirk Süd	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)	2
	Löschbezirk Süd	Vorausrüstwagen	1
	Löschbezirk Süd	Mannschaftstransportwagen-Pritsche	3
	Löschbezirk Nord	Gefahrgutgerätewagen	2
	Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr		8
Einsatzleiter	Markus Bedszent (Gruppenführer Löschbezirk Süd)		