

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	18.05.2016 kurz vor 21:00 Uhr	
Einsatzart/-ort	Rauchentwicklung Firma Schneider Optische Werke, Ringstr. 132	
Notruf	Durch automatische Brandmeldeanlage	
Lage	Ein Rauchmelder im Kellergeschoss des Betriebsgebäudes schlug Alarm. Im Treppenraum war Brandgeruch wahrnehmbar. Die Mitarbeiter hatten bereits alle das betroffene Gebäude verlassen und befanden sich im Freien.	
Maßnahmen	Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging mit einem CO ² -Löscher und einer Wärmebildkamera in den betroffenen leicht verrauchten Technikraum im Kellergeschoss vor und konnte zunächst kein Feuer ausfindig machen. Der Raum wurde mit einem Elektrolüfter belüftet. Der ebenfalls alarmierte Hauselektriker entdeckte dann einen verbrannten Kondensator in einem Schaltschrank. Ein weiteres Eingreifen der Wehrleute war nicht mehr nötig. Der Geschäftsbetrieb wurde durch diesen Vorfall nicht beeinträchtigt. Die Einsatzstelle konnte bereits nach etwa 45 Minuten wieder an den Betreiber übergeben werden.	
Sonstiges		
	Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug
	Löschbezirk Süd	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)
	Löschbezirk Süd	Tanklöschfahrzeug (2.500 ltr.)
	Löschbezirk Süd	Drehleiter
	Löschbezirk Süd	Vorausrüstwagen
	Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr	19
	Polizei	
Einsatzleiter	Alexander Zeller (Zugführer Löschbezirk Süd)	
Kontakt	Alexander Jodeleit (Pressewart)	