

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	28.11.2010 gegen 17:30 Uhr	
Einsatzart/-ort	Rauchentwicklung Diakonie Krankenhaus	
Notruf	Durch automatische Brandmeldeanlage	
Lage	Eine von der automatischen Brandmeldeanlage alarmierte und vermutete Rauchentwicklung in der Lüftungszentrale im 3. OG des Hauptgebäudes, entpuppte sich als Wasserdampf.	
Maßnahmen	Der angerückte Löschbezirk Süd kontrollierte mit dem bereits vor Ort befindlichen Haustechniker die Anlage. Aufgrund eines Überdrucks in einer Dampfleitung wurde Wasserdampf abgeleitet. Dieser löste den Rauchmelder in dem betroffenen Raum aus. Nach dem das Problem vom Haustechniker behoben wurde, konnte die Anlage wieder zurückgeschaltet werden. Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr. Nach knapp 30 Minuten war der Einsatz beendet.	
Sonstiges		
	Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug
	Löschbezirk Süd	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)
	Löschbezirk Süd	Drehleiter
	Löschbezirk Süd	Vorausrüstwagen
	Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr	12
	Rettungsdienst	
Einsatzleiter	Alexander Jodeleit (stellv. Zugführer Löschbezirk Süd)	