

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	13.08.2010 kurz vor 19:00 Uhr		
Einsatzart/-ort	Gasgeruch an der Gasregelanlage der Städtischen Betriebe in der Gensinger Str.		
Notruf	Durch mehrere Passanten und Mitarbeiter der PallSeitz Schenk Filtersystems GmbH		
Lage	Starker Gasgeruch war auf der Gensinger Str. wahrzunehmen. Auch in der nahe gelegenen Produktionshalle der Firma PallSeitz Schenk Filtersystems GmbH war starker Gasgeruch zu riechen.		
Maßnahmen	Der angerückte 1. Löschzug sicherte zunächst die Einsatzstelle an der Gasregelanlage und belüftete parallel die Produktionshalle mit einem Belüftungsgerät. Ein hinzu alarmierter Mitarbeiter der Städtischen Betriebe stellte nach Messungen fest, dass lediglich Odor und kein Gas ausgetreten war. Der Einsatz war nach etwa 30 Minuten beendet.		
Sonstiges	Da Gas an sich völlig geruchlos ist, wird ein starker Geruchsstoff namens Odor beigemischt, damit bei einem Gasaustritt, dieser überhaupt wahrgenommen werden kann.		
	Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug	Besatzung
	1. Löschzug	Einsatzleitwagen	1
	1. Löschzug	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)	9
	1. Löschzug	Tanklöschfahrzeug (2.500 ltr.)	6
	1. Löschzug	Drehleiter	3
	1. Löschzug	Vorausrüstwagen	3
	Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr		22
	Städtische Betriebe		
Einsatzleiter	Alexander Zeller (Zugführer 1. Löschzug)		