

## Presseinformation

<b>Datum/Uhrzeit</b>	14.10.2011 kurz vor 11:00 Uhr	
<b>Einsatzart/-ort</b>	Elektrobrand in der Textilreinigung Starlet im Real-Markt im Schwabenheimer Weg	
<b>Notruf</b>	Durch Angestellte des Marktes	
<b>Lage</b>	Ein Stromverteilerkasten in der Reinigung stand in Flammen. Ein Mitarbeiter löschte das Feuer mit einem Pulverlöscher. Die Fenster wurden von den Mitarbeitern zur Belüftung geöffnet. Der Brandrauch verteilte sich allerdings in die Zwischendecke und in benachbarte Räume und konnte nicht abziehen. Die Angestellte der Reinigung verließ rechtzeitig den verrauchten Verkaufsraum und war wohlauf.	
<b>Maßnahmen</b>	Der angerückte Löschbezirk Süd setzte zur Entrauchung 2 Belüftungsgeräte ein. Mit einer Wärmebildkamera wurde eine Brandnachschaue am Brandherd durchgeführt und festgestellt, dass das Feuer komplett gelöscht wurde. Durch die Belüftungsmaßnahmen wurde auch ein kleiner Teil des Brandrauches in den Markt gedrückt, der durch die von der Feuerwehr geöffneten Rauchabzüge in der Decke des Marktes und die geöffneten Seitentüren schnell abzog. Eine Gefahr für die Kunden bestand zu keiner Zeit. Sie wurden durch Lautsprecherdurchsagen auf die Geruchsbelästigung hingewiesen. Durch die verbrannten Elektroleitungen und den Rauchschaue in der Reinigung wird diese wohl zunächst geschlossen bleiben müssen. Nach einer knappen Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.	
<b>Sonstiges</b>		
	<b>Einheit/Funktionsträger</b>	<b>Fahrzeug</b>
	Löschbezirk Süd	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)
	Löschbezirk Süd	Drehleiter
	Löschbezirk Süd	Mannschaftstransportwagen-Pritsche
	<b>Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr</b>	<b>12</b>
<b>Einsatzleiter</b>	Mike Weygand (stellv. Zugführer Löschbezirk Süd)	
<b>Kontakt</b>	Alexander Jodeleit (Pressewart)	