

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	12.10.2011 kurz vor 11:00 Uhr	
Einsatzart/-ort	Ölspur Bourger Platz an der Einfahrt zur Tiefgarage	
Notruf	Durch Mitarbeiter der Stadtwerke vom Energie-Eck gegenüber.	
Lage	Aufgrund einer geplatzten Hydraulikleitung an der Hebebühne eines LKW's, floss Hydrauliköl auf die Fahrbahn.	
Maßnahmen	Der alarmierte Löschbezirk Süd streute Ölbindemittel und nahm das gebundenen Öl wieder auf. Ein Werkstattwagen war bereits vor Ort und reparierte den LKW so weit, dass er mit geschlossener Hebebühne zur Werkstatt fahren konnte. Während der Arbeiten war nur die rechte Fahrspur des Bourger Platzes befahrbar. Der Einsatz war nach etwa 20 Minuten beendet.	
Sonstiges		
	Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug
	Löschbezirk Süd	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)
	Löschbezirk Süd	Vorausrüstwagen
	Löschbezirk Süd	Mannschaftstransportwagen-Pritsche
	Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr	8
Einsatzleiter	Alexander Zeller (Zugführer Löschbezirk Süd)	
Kontakt	Alexander Jodeleit (Pressewart)	