

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	15.01.2015 gegen 19:45 Uhr	
Einsatzart/-ort	Gasgeruch Mühlenstr. Ecke Viktoriastr.	
Notruf	Durch Anwohner	
Lage	Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Nähe einer Baustelle, nahm an einer Baugrube Gasgeruch wahr und meldete dies persönlich der gegenüber liegenden Rettungsleitstelle. Die dort befindlichen Einsatzfahrzeuge wurden vorsorglich alle zum St. Marienwörth Krankenhaus verlegt, damit die Rettungsdienstesätze ohne jegliche Behinderungen abgewickelt werden konnten und den Feuerwehrkräften ausreichender Aktionsraum zur Verfügung stand.	
Maßnahmen	Der angerückte Löschbezirk Süd sperrte zunächst die Einsatzstelle für Fußgänger und Fahrzeuge ab. Der Geruch des im Erdgas befindlichen Beimischstoffes Odor war deutlich wahrnehmbar. Erste Messungen zeigten allerdings keine Gefahr an. Der kurz darauf an der Einsatzstelle eingetroffene Mitarbeiter der Stadtwerke gab sofort Entwarnung. Am Mittag wurden zwei Gasrohre abgetrennt und das Gas ausgespült. Das noch in den Rohren verbliebene und völlig ungefährliche Geruchsmittel Odor trat aber noch weiterhin aus. Mit Plastiktüten und Klebeband wurden die beiden Rohre provisorisch abgeklebt und damit ein weiterer Geruchsausstritt verhindert. Der Einsatz war nach etwa 45 Minuten beendet.	
Sonstiges		
Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug	Besatzung
Löschbezirk Süd	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)	9
Löschbezirk Süd	Drehleiter	2
Löschbezirk Süd	Tanklöschfahrzeug (5.000 ltr.)	5
Löschbezirk Süd	Rüstwagen	3
Löschbezirk Süd	Vorausrüstwagen	3
Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr		22
Polizei		
Stadtwerke		
Einsatzleiter	Alexander Jodeleit (stellv. Zugführer Löschbezirk Süd)	
Kontakt	Alexander Jodeleit (Pressewart)	