

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	09.07.2016 gegen 21:30 Uhr	
Einsatzart/-ort	Rauchentwicklung aus einem Neubau in der Berti-Breuer-Weber-Str.	
Notruf	Durch Anwohner, die aus dem im Rohbau befindlichen Wohnhaus Rauch aufsteigen sahen.	
Lage	Rauch stieg aus dem Rohbau im Dachbereich empor. Es waren keine Personen in dem Haus.	
Maßnahmen	Der angerückte Löschbezirk Süd ging mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz und einem C-Rohr durch ein gekipptes Fenster in das Gebäude vor und stellte eine starke Rauchentwicklung im Dachbereich fest. Die Dachhaut wurde geöffnet und die darunter befindlichen Flammen, die sich bis in die Dämmung vorgearbeitet hatten, abgelöscht. Mit 2 Belüftungsgeräten wurde das Haus entrauchet. Die Einsatzstelle musste ausgeleuchtet werden. Rund um die Brandstelle wurde das ganze Holz und Dämmmaterial entfernt und abgelöscht. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Der Einsatz war nach etwa 1 ½ Stunden beendet.	
Sonstiges		
	Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug
	Löschbezirk Süd	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)
	Löschbezirk Süd	Tanklöschfahrzeug (2.500 ltr.)
	Löschbezirk Süd	Drehleiter
	Löschbezirk Süd	Vorausrüstwagen
	Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr	12
	Polizei	
Einsatzleiter	Alexander Zeller (Zugführer Löschbezirk Süd)	
Kontakt	Alexander Jodeleit (Pressewart)	