

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	20.05.2017 gegen 1:30 Uhr	
Einsatzart/-ort	Brandmeldung auf der Ebernburg	
Notruf	Durch automatische Brandmeldeanlage	
Lage	Ein Rauchmelder in der Teeküche schlug Alarm. Die etwa 60 Gäste mussten ihre Zimmer verlassen.	
Maßnahmen	Die angerückten Kräfte des Löschbezirks West konnten zunächst in der Küche keinen Brand oder Brandgeruch feststellen. Allerdings konnte im Frühstücksraum eine leichte Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Es wurden sicherheitshalber weitere Kräfte des Löschbezirks Süd nachalarmiert. Alle Räumlichkeiten wurden kontrolliert. Allerdings konnte außer Brandgeruch kein Feuer festgestellt werden. Der Frühstücksraum wurde unter Einsatz eines Lüftungsgerätes belüftet. Auch eine Wärmebildkamera wurde eingesetzt, um den Auslöser der Rauchentwicklung zu finden. Der Haustechniker kam vor Ort und unterstützte die Einsatzkräfte, weil ein Kabelbrand vermutet wurde. Insgesamt 4 Stunden blieben Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort, bis sie endlich abrücken konnten. Die Ursache konnte bis zum Einsatzende nicht gefunden werden.	
Sonstiges		
	Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug
	Löschbezirk Süd	Kommandowagen
	Löschbezirk Süd	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)
	Löschbezirk Süd	Tanklöschfahrzeug (2.500 ltr.)
	Löschbezirk Süd	Tanklöschfahrzeug (5.000 ltr.)
	Löschbezirk West	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)
	Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr	19
	Polizei	
Einsatzleiter	Jörg Folz (Gruppenführer Löschbezirk West)	
Kontakt	Alexander Jodeleit (Pressewart)	