

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	18.03.2018 gegen 11:30 Uhr	
Einsatzart/-ort	Gasgeruch Mühlenstr.	
Notruf	Durch Mieter des Hauses	
Lage	Ein Mieter stellte Gasgeruch im Keller des Mehrfamilienhauses fest. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen.	
Maßnahmen	Der angerückte Löschbezirk Süd schickte einen Trupp mit Messgeräten in den Keller vor. Messtechnisch konnte keine Gaskonzentration festgestellt werden. Allerdings nahmen die Kameraden immer mal wieder schwallweise leichten Gasgeruch wahr. Daher wurden die Bereitschaftsmitarbeiter der Stadtwerke Abteilung Gas zur Einsatzstelle beordert. Diese fanden einen geringen Gasaustritt an einer Gasleitung und stellten die Gaszufuhr zu dem Haus ab, um den Schaden umgehend zu reparieren. Die Einsatzstelle wurde nach etwa 45 Minuten an die Mitarbeiter der Stadtwerke übergeben.	
Sonstiges		
	Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug
	Löschbezirk Süd	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)
	Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr	9
	Polizei	
	Stadtwerke	
Einsatzleiter	Alexander Jodeleit (stellv. Zugführer Löschbezirk Süd)	
Kontakt	Alexander Jodeleit (Pressewart)	