

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	14.12.2018 kurz nach 18:00 Uhr		
Einsatzart/-ort	PKW-Brand auf dem Parkplatz des Autohauses Fleischhauer in der Bosenheimer Str.		
Notruf	Durch Firmenmitarbeiter		
Lage	Ein AUDI mit Erdgasantrieb stand auf dem Parkplatz der Firma Fleischhauer im Motorraum in Flammen. Es bestand die Gefahr des Flammenüberschlags auf das davor geparkte Fahrzeug.		
Maßnahmen	Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Mit einem lauten Knall platzte der Vorderreifen des Fahrzeugs. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das davor geparkte Fahrzeug wurde in letzter Sekunde verhindert. Die Motorhaube musste geöffnet werden, um Nachlöscharbeiten durchzuführen. Die Batterie wurde abgeklemmt. Mit einer Wärmebildkamera wurden letzte Glutnester aufgespürt und abgelöscht. Die Einsatzstelle wurde nach etwa 45 Minuten an den zuständigen Mitarbeiter übergeben.		
Sonstiges			
	Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug	Besatzung
	Löschbezirk Süd	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)	8
	Löschbezirk Süd	Tanklöschfahrzeug (2.500 ltr.)	5
	Löschbezirk Süd	Tanklöschfahrzeug (5.000 ltr.)	3
	Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr		16
	Polizei		
	Rettungsdienst		
Einsatzleiter	Alexander Zeller (Zugführer Löschbezirk Süd)		
Kontakt	Alexander Jodeleit (Pressewart)		