

## Presseinformation

<b>Datum/Uhrzeit</b>	16.12.2019 gegen 17:15 Uhr
<b>Einsatzart/-ort</b>	Tankstelle in der Planiger Str.
<b>Notruf</b>	Durch den Tankstellenpächter
<b>Lage</b>	Bei einem Kleinbus trat Dieselkraftstoff aus dem Tank aus, da dieser beim Tanken aus der Halterung des Fahrzeuges gerissen war.
<b>Maßnahmen</b>	Der Löschbezirk Süd war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften im Einsatz. Ein in der Nähe befindlicher Kanaleinlauf wurde mit Ölbindemittel abgedichtet, sodass kein weiterer Kraftstoff mehr in den Kanal einlaufen konnte. Die Kläranlage wurde über den Einsatz informiert. Der voll befüllte Tank wurde mit einer Fasspumpe in ein Fass umgefüllt. Der Tankstellenpächter kümmerte sich um die fachgerechte Reinigung des Tankstellengeländes. Die Einsatzstelle wurde ihm nach etwa einer Stunde übergeben. Die Polizei war ebenfalls an der Einsatzstelle. Eine weitere Stunde dauerte es, um das eingesetzte Material zu reinigen und wieder einsatzbereit zu machen.
<b>Einsatzleiter</b>	Jeffrey Mitchell (Gruppenführer Löschbezirk Süd)
<b>Kontakt</b>	Alexander Jodeleit (Pressewart)