

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	06.01.2020 gegen 18:15 Uhr
Einsatzart/-ort	Rauchentwicklung bei der Firma Pall Seitz Filter in der Planiger Str.
Notruf	Durch automatische Brandmeldeanlage
Lage	In einem Labor kam es zu einer Rauchentwicklung, die einen Rauchmelder der Brandmeldeanlage auslöste. Personen befanden sich nicht mehr in dem betroffenen Bereich.
Maßnahmen	Der angerückte Löschbezirk Süd erkundete mit einem Trupp unter Atemschutz die verrauchte Räumlichkeit und fand in einem Sterilisator, der bis über 200 °C aufgeheizt wird, eine Glasflasche mit einem verbrannten Deckel, der nicht hitzebeständig war. Der Sterilisator wurde ausgeschaltet. Löschmaßnahmen waren keine erforderlich. Mit zwei Belüftungsgeräten wurde das Labor über ein Fenster entrauchet. Danach konnte die Brandmeldeanlage wieder zurückgestellt werden. Die Einsatzstelle konnte nach knapp 90 Minuten wieder an den Betreiber übergeben werden.
Einsatzleiter	Alexander Jodeleit (stellv. Zugführer Löschbezirk Süd)
Kontakt	Alexander Jodeleit (Pressewart)