

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	05.09.2020 gegen 18:45 Uhr
Einsatzart/-ort	PKW-Brand in der Steubenstr.
Notruf	Der Fahrer eines PKWs stellte während der Fahrt eine Stichflamme aus der Motorhaube fest. Danach qualmte das Fahrzeug. Er stellte sein Fahrzeug ab und setzte einen Notruf ab.
Lage	Der PKW rauchte aus dem linken Radkasten heraus. Flammen waren keine zu sehen.
Maßnahmen	Der angerückte Löschbezirk Süd kühlte mit einem C-Rohr den betroffenen Bereich und kontrollierte mit einer Wärmebildkamera. Was den Brand ausgelöst hatte, war bis zum Einsatzende unbekannt. Der Einsatz war nach wenigen Minuten beendet.
Einsatzleiter	Jeffrey Mitchell (Gruppenführer Löschbezirk Süd)
Kontakt	Alexander Jodeleit (Pressewart)