

Datum:09.09.2020

Uhrzeit: Gegen 10:45 Uhr

Einsatzart: Kaminbrand

Einsatzort:Gaststätte Wilhelmstr. Ecke Planiger Str.

Notruf: Durch Mitarbeiter

Lage:

In einem Ofen und dem Außenkamin kam es zu einem Brand, der bereits durch Mitarbeiter der Gaststätte mit einem Pulverlöcher bekämpft wurde. Der Gastraum war stark verraucht. Alle Personen hatten den betroffene Bereich bereits verlassen.

Maßnahmen:

Die angerückten Kräfte der Löschbezirke Süd und Nord kontrollierten über die Drehleiter den Kamin und stellten Ablagerungen im Kamin fest, die sich entzündet hatten. Ein hinzu gerufener Schornsteinfeger reinigte über den Korb der Drehleiter den Kamin. Der Gastraum wurde mit einem Elektrolüfter entraucht. Der Schornsteinfeger verfügte, dass der Ofen nicht mehr in Betrieb gehen durfte. Ebenso bleibt die Gaststätte geschlossen, da umfangreiche Reinigungsarbeiten durchzuführen sind. Der Einsatz der insgesamt 20 Wehrleute war nach knapp 2 Stunden beendet.

Einsatzleiter: Alexander Zeller (Zugführer Löschbezirk Süd)

Kontakt: Alexander Jodeleit (Pressewart)