

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	29.01.2010 gegen 17:00 Uhr		
Einsatzart/-ort	LKW-Brand auf der B 41 Richtung Autobahn hinter der Unterführung		
Notruf	Durch LKW-Fahrer		
Lage	Ein Autotransporter fuhr auf der B 41, als aus einer Leckage des Turboladers Öl floss. Dieses verursachte eine etwa 100 m lange Ölspur und entzündete sich an dem heißen Auspuff. Der Fahrer konnte die Flammen mit einem mitgeführten Feuerlöscher selbst löschen. Der Auspuff qualmte noch stark. Die Polizei sicherte die rechte Fahrspur gegen den fließenden Verkehr.		
Maßnahmen	Der angerückte 1. Löschzug kühlte mit einem C- Rohr den heißen Auspuff so weit herunter, dass eine weitere Entzündung ausgeschlossen war. Während der Löscharbeiten wurden beide Fahrspuren von der Polizei kurz gesperrt. Ein Service-Fahrzeug des Fahrzeugherstellers kümmerte sich um die Weiterfahrt in eine Werkstatt. Die Polizei forderte die Straßenmeisterei zur Beseitigung der Ölspur an und sicherte so lange die vom Öl verunreinigte Fahrbahn. Der Einsatz für die Feuerwehr war nach 30 Minuten beendet.		
Sonstiges			
	Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug	
		Besatzung	
	1. Löschzug	Tanklöschfahrzeug (2.500 ltr.)	6
	1. Löschzug	Tanklöschfahrzeug (5.000 ltr.)	3
	1. Löschzug	Vorausrüstwagen	2
	Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr		11
	Polizei		
Einsatzleiter	Alexander Jodeleit (stellv. Zugführer 1. Löschzug)		