

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	21.07.2014 gegen 7:45 Uhr	
Einsatzart/-ort	Dachstuhlbrand Töpferstr. 17	
Notruf	Durch Passant	
Lage	Ein Dachständer für die Stromeinspeisung stand auf dem Dachstuhl des Mehrfamilienhauses in Flammen. Abtropfende brennende Teile drohten den Dachstuhl zu entzünden. Eine Rollstuhlfahrerin befand sich im ersten Obergeschoss noch in der Wohnung.	
Maßnahmen	Der angerückte Löschbezirk Süd löschte die Flammen über ein Wenderohr der Drehleiter ab. Die Rollstuhlfahrerin bereitete sich für eine Evakuierung vor, konnte aber in der Wohnung verbleiben. Die Flammen befanden sich nur auf der Außenhaut des Daches und konnten sich nicht weiter ausbreiten. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Dachbereich innen und außen kontrolliert. Die Stadtwerke begannen sofort mit den Reparaturarbeiten, damit das Haus wieder mit Strom versorgt werden konnte. Während der Löscharbeiten war die Töpferstr. zwischen Carmerstr. und Josef-Schneider-Str. gesperrt. Der vorsichtshalber nachalarmierte Löschbezirk Nord wurde nicht mehr eingesetzt. Was genau das Feuer ausgelöst hat, ist nicht bekannt. Der Einsatz war nach etwa 30 Minuten beendet.	
Sonstiges		
	Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug
	Wehrleiter	Kommandowagen
	Löschbezirk Süd	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)
	Löschbezirk Süd	Tanklöschfahrzeug (2.500 ltr.)
	Löschbezirk Süd	Drehleiter
	Führungsdienst	Einsatzleitwagen
	Löschbezirk Nord	Löschgruppenfahrzeug (1.200 ltr.)
	Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr	19
	Polizei	
	Rettungsdienst	
	Stadtwerke	
Einsatzleiter	Alexander Zeller (Zugführer Löschbezirk Süd)	
Kontakt	Alexander Jodeleit (Pressewart)	