

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	14.08.2017 gegen 0:00 Uhr	
Einsatzart/-ort	Containerbrand IGS Sophie Sondhelm Heidenmauer	
Notruf	Ein Anrufer meldete eine unklare Rauchentwicklung in der Nähe der Heidenmauer.	
Lage	Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle wies eine Rauchsäule und Feuerschein den Wehrleuten den Weg zur Schule. Ein auf dem Hof stehender 30 m ³ Container stand in Vollbrand. Die in etwa 5 m Entfernung befindlichen Fensterscheiben im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss des Schulgebäudes erlitten durch die Hitzestrahlung Risse in der Außenscheibe.	
Maßnahmen	Die Kräfte des Löschbezirks Süd nahmen ein C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Die Containertür wurde geöffnet, um an das Brandgut heranzukommen. Nachdem die Flammen zum großen Teil abgelöscht waren, wurde das Brandgut ausgeräumt. Es handelte sich um alte Kartenständer, Stühle, Zeichentische, Kartenmaterial und Holz. Die Wasserversorgung wurde durch einen etwa 150 m entfernten Unterflurhydranten sichergestellt. Die Einsatzstelle wurde mit Scheinwerfern ausgeleuchtet. Gemeinsam mit dem zur Einsatzstelle gerufenen Hausmeister und den vor Ort befindlichen Polizeibeamten wurde das Gebäudeinnere der Schule kontrolliert, da zwei Fenster im Erdgeschoss gekippt waren. Es kam zu keiner Verrauchung der Schulräume. Die beiden Fenster wurden geschlossen. Nach dem der Container nahezu komplett ausgeräumt war, wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert bis schließlich nach fast 3 Stunden der Einsatz beendet werden konnte. Was den Brand auslöste war nicht bekannt. Die Polizei nahm ihre Ermittlungen zur Brandursache auf. Der Brand hat keine Auswirkungen auf den Schulbetrieb, der am Montag wieder beginnt.	
Sonstiges		
	Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug
	Löschbezirk Süd	Löschgruppenfahrzeug (1.600 ltr.)
	Löschbezirk Süd	Mannschaftstransportwagen
	Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr	9
	Polizei	
Einsatzleiter	Alexander Jodeleit (stellv. Zugführer Löschbezirk Süd)	
Kontakt	Alexander Jodeleit (Pressewart)	