

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	11.10.2018 gegen 17:30 Uhr	
Einsatzart/-ort	PKW-Brand im Büttenweg	
Notruf	Durch Anwohner	
Lage	Ein PKW brannte im Motorraum und unter dem Fahrzeug auf einem Privatgrundstück in einer Hofeinfahrt. Der stellv. Zugführer Steffen Becker, der nach der Alarmierung von zu Hause auf dem Weg zum Gerätehaus war, hielt an und nahm erste Löschmaßnahmen mit einem Gartenschlauch vor.	
Maßnahmen	Der angerückte Löschbezirk Nord löschte die Flammen mit einem C-Rohr unter Zusatz eines Löschmittelzusatzes und etwa 400 l Wasser. Der Brand der Elektrik wurde mit einem CO ² -Löcher abgelöscht. Die Batterie wurde abgeklemmt. Der Brandschaden konnte auf den Motorraum des Fahrzeugs begrenzt werden. Der Einsatz war nach etwa 30 Minuten beendet.	
Sonstiges		
	Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug
	Löschbezirk Nord	Hilfeleistungslöschfahrzeug (1.600 ltr.)
	Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr	8
	Polizei	
Einsatzleiter	Heiko Hans (Zugführer Löschbezirk Nord)	
Kontakt	Alexander Jodeleit (Pressewart)	