

## Presseinformation

<b>Datum/Uhrzeit</b>	15.12.2018 gegen 11:00 Uhr	
<b>Einsatzart/-ort</b>	Kaminbrand am Sportfeld in Bosenheim	
<b>Notruf</b>	Durch Passanten	
<b>Lage</b>	Der Kamin eines Einfamilienhauses an der B 428 qualmte sehr stark und verrauchte den gesamten umliegenden Bereich um das Wohnhaus. Aufgrund der sehr starken Rauchentwicklung haben die ersten Anrufer der Rettungsleitstelle gemeldet, dass es in der Rheinhessenstr. brennen würde.	
<b>Maßnahmen</b>	Der Besitzer hatte nach eigenen Angaben gerade den Ofen angefeuert. Da die starke Rauchentwicklung auf das Nutzen von nassem Holz hindeutete, wurde der Besitzer aufgefordert den Kamin außer Betrieb zu nehmen. Dazu wurde das Brandgut aus dem Ofen in eine Schuttmulde geräumt und im Freien abgelöscht. Nachdem der Ofen ausgeräumt und die Rauchentwicklung damit unterbunden war, konnte der Einsatz nach etwa 45 Minuten beendet werden.	
<b>Sonstiges</b>		
	<b>Einheit/Funktionsträger</b>	<b>Fahrzeug</b>
	Löschbezirk Süd	Tanklöschfahrzeug (2.500 ltr.)
	Löschbezirk Süd	Drehleiter
	Löschbezirk Ost	Mannschaftstransportwagen
	Löschbezirk Ost	Hilfeleistungslöschfahrzeug (2.000 ltr.)
	Löschbezirk Ost	Tragkraftspritzenfahrzeug (500 ltr.)
	Löschbezirk Ost	Tragkraftspritzenfahrzeug
	<b>Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr</b>	<b>26</b>
	Polizei	
<b>Einsatzleiter</b>	Marco Lamb (Gruppenführer Löschbezirk Ost)	
<b>Kontakt</b>	Alexander Jodeleit (Pressewart)	