

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	22.09.2020 gegen 7:15 Uhr
Einsatzart/-ort	Brand bei der Firma Schäfer Textilservice in der Nikolaus-Otto-Str.
Notruf	Durch Mitarbeiter, die auf den Brand aufmerksam wurden.
Lage	In einem im Freien befindlichen und direkt an die Gewerbehalle angrenzenden Flusenraum, kam es zu einem Brand. Die Mitarbeiter wollten mit 2 Feuerlöschern erste Löschmaßnahmen vornehmen, brachen dies aber aufgrund der bereits sehr starken Rauchentwicklung ab und verschlossen die Tür wieder. Alle Mitarbeiter hatten den Betrieb bereits verlassen und hatten sich im Firmenhof versammelt. Die Kräfte wurden vom Produktionsleiter bei Ankunft sofort eingewiesen. Die Vorgehensweise war sehr vorbildlich.
Maßnahmen	Der angerückte Löschbezirk Süd setzte einen Trupp unter Atemschutz ein, der das Feuer mit einem C-Rohr und etwa 600 l Wasser löschte. Das Brandgut wurde ins Freie verbracht und abgelöscht. Mit einer Wärmebildkamera wurde eine Brandnachschauf durchgeführt. Der nachalarmierte Löschbezirk Nord musste nicht mehr eingreifen. Die Trocknungsanlagen in der Gewerbehalle und die direkt angrenzende Hallenwand wurden kontrolliert. Es gab keine weiteren Feststellungen. Vermutlich haben sich die Flusen durch einen Hitzestau in dem Auffangsack entzündet, da sich der Brand nur auf diesen Bereich beschränkte. Die Einsatzstelle wurden nach etwa 45 Minuten an den Betreiber übergeben.
Einsatzleiter	Alexander Jodeleit (stellv. Zugführer Löschbezirk Süd)
Kontakt	Alexander Jodeleit (Pressewart)