

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	10.10.2018 kurz nach 3 Uhr	
Einsatzart/-ort	Wasserschaden Krötenpfuhler Weg	
Notruf	Durch Mieterin	
Lage	Im Badezimmer einer Wohnung im 1. Obergeschoss war ein Anschlussstück defekt. Dadurch trat Wasser aus und ergoss sich in die etwa 100 m ² große Wohnung und darunter in die Kabelschächte. Der Mieter konnte das Wasser selbst abstellen.	
Maßnahmen	Die angerückten Kräfte des Löschbezirks Nord nahmen einen Wassersauger vor und beförderten das etwa 2 cm hoch stehende Wasser aus der Wohnung durch das Fenster im Treppenhaus ins Freie. Der Einsatz war nach etwa 1,5 Stunden beendet.	
Sonstiges		
	Einheit/Funktionsträger	Fahrzeug
	Löschbezirk Nord	Hilfeleistungslöschfahrzeug (1.600 ltr.)
	Gesamteinsatzkräfte Feuerwehr	4
	Polizei	
Einsatzleiter	Heiko Hans (Zugführer Löschbezirk Nord)	
Kontakt	Alexander Jodeleit (Pressewart)	