

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	06.11.2020 gegen 14:30 Uhr
Einsatzart/-ort	Wasserschaden im Schwabenheimer Weg
Notruf	Durch Passanten
Lage	Aufgrund eines Wasserrohrbruchs strömte Wasser aus dem Bürgersteig und spritzte aus der Wartungsklappe einer Straßenlaterne.
Maßnahmen	Die angerückten Kräfte des Löschbezirks Süd nahmen Verkehrssicherungsmaßnahmen vor und forderten Mitarbeiter der Stadtwerke von den beiden Abteilungen Wasser und Strom zur Einsatzstelle. Nach dem die Mitarbeiter der Stadtwerke vor Ort waren und die Einsatzstelle übernahmen, konnten die Einsatzkräfte nach etwa 30 Minuten wieder einrücken.
Einsatzleiter	Marcus Kunz (Gruppenführer Löschbezirk Süd)
Kontakt	Alexander Jodeleit (Pressewart)