

Presseinformation

Datum/Uhrzeit	11.05.2012 gegen 5:45 Uhr
Einsatzart/-ort	Mainzer Str. in der Ortsmitte von Planig
Notruf	Durch Anwohner
Lage	Schon früh am Morgen bemerkten alle Planiger Bürger einen verminderten Wasserdruck. Die Ursache wurde von einem zufällig vorbeifahrenden Mitarbeiter der Stadtwerke schnell entdeckt. In der Planiger Ortsmitte auf Höhe des Dorfbrunnens sprudelte das Wasser an mehreren Stellen aus dem Boden und hob den Straßenbelag sichtbar an.
Maßnahmen	Der angerückte Löschbezirk Ost unterstützte die Stadtwerke bis zum Eintreffen des Tiefbauunternehmens mit Absperurmaßnahmen und informierte die Nachbarschaft ihre Fahrzeuge aus dem betroffenen Gebiet zu entfernen. Die Reparaturarbeiten wurden sofort begonnen. Einige Straßen im Umfeld des Rohrbruches werden noch einige Zeit lang ohne Wasserversorgung sein. Der Einsatz war nach etwa 90 Minuten für die Wehrleute beendet.
Einsatzleiter	Kevin Koch (Gruppenführer Löschbezirk Ost)
Kontakt	Alexander Jodeleit (Pressewart)